[11] Gear Navigation System




図 11.1 Gear navigation system 画面

11.1 概要

Gear navigation system は、ホブ、ピニオンカッタ、シェービングカッタ、ホーニングの各工具による歯車加工形状解析と、そのかみ合いのシミュレーションをすることができるソフトウエアです。また、データベースによる工具管理機能を有し、条件に見合う工具を共用計算することにより検索することができます

歯車加工シミュレーションは、歯面、歯元、歯先、面取り形状と各数値の計算、特にホーニングでは、歯形修整、歯すじ修整、歯面修整後の形状を計算しグラフ表示します。更に、かみ合いシミュレーションでは、加工後の歯形をかみ合わせて歯当たりを観察することができます。図11.1に Gear navigation systemの画面の様子を示します。

11.2 適用歯車

- インボリュート平, はすば歯車
- 外歯車, 内歯車

11.3 適用工具

3.1 ホブ

標準, セミトッピング, プロチュバランス, プロチュバランスセミトッピング, 転位ホブ, 刃先修整ホブ

(セミトッピングホブは刃底のR面およびC面が可能)

3.2 ピニオンカッタ

標準, セミトッピング, プロチュバランス, プロチュバランスセミトッピング (セミトッピングは刃底R面, C面が可能) ピニオンカッタは, 外歯車と内歯車に適用します.

3.3 シェービングカッタ

3.4 ホーニング

ドレスギヤには、歯形修整、歯すじ修整および歯面修整の設定が可能です。また<u>被削歯車と諸元の異なるドレスギヤ</u>を設定することも可能です。

11.4 歯車諸元設定

被削歯車の諸元設定を図11.2に示します.ここではホブ加工, シェービング加工,ホーニング加工を1回づつ行うものとして ドレスギヤに歯面修整(バイアス)を与えた場合のシミュレーション例を下記に示します.

機 歯車諸元 □ ■ 🔀						
歯車の種類		外歯車				
項目	記号	単位	数 値			
モジュール	MIT	mm	2.50000			
歯 数	Z		20			
圧力角	αn	deg	20.00000 *			
ねじれ角	β	deg	20 * 0 ' 0.0 "			
ねじれ方向			右ねじれ 🔻			
転位係数	xn		0.0000			
歯先円直径	da	da mm 58.2089				
歯底円直径	df	mm	46.9589			
歯幅	Ь	mm	30.0000			
基準ピッチ円直径	d	mm	53.2089			
基礎円直径	db	mm	49.6170			
基礎円筒ねじれ角	βЬ	deg	18 * 44 ' 50.1 "			
曜 定 井沙地 カリア						

(株 ホブカッタ諸元 [1] 🕝 🕟 🔀						
種類	標準		▼ □ 転位ホブ			
項目	記号 単位		数 値			
モジュール	mn	mm	2.50000			
圧力角	αn deg		20.00000 *			
刃末のたけ	ha	mm	3.1250			
刃元のたけ	hf	mm	3.1250			
刃 厚	8	mm	3.9270			
刃先R	r	mm	0.9375			
すすみ角	γ	deg	5 0 0 0 "			
ねじれ方向	Γ		右ねじれ 💌			
溝数	N		12			
条 数	Zw		1			
工具デーウテ	工具デーク管理番号					
工具デーク備考(対称品番)						
確定 <mark>キャンセル</mark> クリア 修整 参考図 刃形図 検索 登録						

図 11.2 歯車諸元設定

図 11.3 標準ホブ

11.5 工具諸元設定

11.5.1 ホブ諸元設定

各種ホブの設定項目を図 11.3~11.6 に示します. ホブ諸元は、 最大3工程まで設定することが可能です. 入力したホブ数値の 実刃形形状を[刃形図]で作図することができます. ここでは 図 11.6 のホブを使用してシミュレーションをします.





図 11.4 セミトッピ。ング まプ

図 11.5 プ ロチュバランス転位ホブ






図 11.6 プロチュバランスセミトッピングホブ

11.5.2 ピニオンカッタ諸元設定

各種ピニオンカッタの設定項目を図 11.7~11.10 に示します. ピニオンカッタ諸元は、最大3工程まで設定することができま す. ホブと同様に入力した数値の実刃形形状を[**刃形図**]で作図 することができます.

😩 ビニオンカッタ諸元 [1]						
種類		標準 ▼				
項目	記号	単位	数 値			
刃 数	Zc		69			
刃先円直径	da	mm	189.8207			
基準比。肝直径	d	mm	183.5707			
刃底円直径	df	mm	141.8565			
刃厚入力方式			キャリバ刃厚 🔻			
キャリバ刃たけ	hj	mm	3.1436			
キャリパ刃厚	sj	mm	3.9268			
またぎ刃数	ZM		10			
またぎ刃厚	¥	mm	72.9974			
刃先R	r	mm	0.9375			
工具データ管	理番号					
工具データ備考(対称品					
曜定	沙地	多考図 刃形図				

図 11.7	標準ピ	'ニオンカッタ
--------	-----	---------

ピニオンカッタ諸元 [1] □ □ ▼ マート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
種類		トッピング				
項目	記号	単位	数 値			
刃 数	Zc		69			
刃先円直径	da	-	189.8207			
基準ピッチ円直径	d	m	183.5707			
刃底円入力方式			面取り高さから決定 ▼			
刃底円直径	df	-	177.5331			
刃厚入力方式			キャリバ刃厚 ▼			
キャリパ刃たけ	hj	-	3.1436			
キャリパ刃厚	sj	-	3.9268			
またぎ刃数	ZM		10			
またぎ刃厚	W	m	72.9974			
刃先R	r	_	0.9375			
面取り高さ	hc	_	5.2000			
面取り刃厚	SC	-	2.6631			
面取り角	θ	deg	48 * 30 ' 0 "			
工具デーウ管	理番号					
工具デーウ備考(対称品					
曜 定 ‡	確 定					

図 11.8 セミトッピ。ング゛ピ。ニオンカッタ



図 11.9 プ ロチュハ ランスヒ ニオン カッタ

🔗 ビニオンカッタ諸元 [1]					
種 類		プロチュノ	パランスセミトッピング ▼		
項目	記号	単位	数 値		
刃 数	Zc		69		
刃先円直径	da	mm	189.8207		
基準ピッチ円直径	d	mm	183.5707		
刃底円入力方式			面取り高さから決定 ▼		
刃底円直径	df	min	176.9405		
刃厚入力方式	[キャリバ刃厚 ▼		
キャリパ刃たけ	hj	mm	3.1436		
キャリパ刃厚	sj	min	3.9268		
またぎ刃数	ZM		10		
またぎ刃厚	W	mm	72.9974		
刃先R	r	min	0.9375		
面取り高さ	he	mm	5.3750		
面取り刃厚	sc	mm	2.6631		
面取り角	θ	deg	45 * 0 ' 0 "		
刃先逃げ量	E	mm	0.0250		
工具デーウ管					
工具デーク備考(対称品番)					
確 定 <mark>井沙地 クリア 参考図 刃形図 検索 登録 </mark>					

図 11.10 プロチュハ・ランスセミトッヒ。ソク、ヒ。ニオンカッタ

11.5.3 シェービングカッタ諸元設定

シェービングカッタ諸元設定例を図 11.11 に示します.



図 11.11 シェービングカッタ諸元

11.5.4 ホーニング諸元設定

ホーニング諸元設定は、ドレスギヤ諸元、ホーニング砥石諸元をそれぞれ設定します。ホーニングは、2 工程まで設定することができます。ドレスギヤ諸元項目を図11.12、ドレスギヤの

歯面修整設定を図 11.13, ドレスギヤ修整トポグラフを図 11.14, ホーニング砥石諸元項目を図 11.15 に示します.



図 11.12 ドレスギヤ諸元

Too !	Left Flar	12	×306	Top	-	R (437°90) Right Flork	- 8 # s
	Left Flad	* ₁ 2		Top		Right Flork	,
Top * -					,		
	Left Flei	1	×900 Botton	Top	-	Hall Tork	
Top +	Left Fler	ş 4	×986 Sotton	Top	-	Right Flank	4
Top 1	Left Fle	11	×300 Botton	Top	-	tiek flak	·
(金里) (由:	†C <u>▼</u>	9/7	×300		797		Topol

図 11.13 ドレスギヤ修整




図 11.14 ドレスギヤ修整 トポグラフ

1	() ホーニング砥石諸元 [1]						
Ш	入力方法	1	曲交差.	角,軸間距離を入力 🔻			
Ш	項目	記号	単位	数値			
Ш	歯 数	Z	[131		
Ш	ねじれ角	β	deg	10	. 0 ,	0.0	
Ш	ねじれ方向	[[右ねじれ) <u>~</u>	
Ш	軸交差角(ドレス)	ΣD	deg	-10	. 0	0.0	
Ш	軸間距離(トシル)	a.D	mm		139.6	3717	
Ш	軸間距離(リンク゛)	aR	mm		134.7	7000	
Ш	軸交差角(歯車)	Σ	deg	-10	. 0 ,	13.3	
Ш	軸間距離(歯車)	a.	mm		139.7		
Ш	基準ピッチ門直径	d	mm		332.5		
Ш	宙先円直径	da	mm		328.8		
Ш	歯底円直径	df	mm		338.8		
Ш	基礎円直径	db	mm		311.5		
Ш	歯溝円弧歯厚	Sn	mm			1623	
Ш	歯先幅	S	mm			762	
Ш	転位係数	xn				11941	
Ш	干渉(ドレスギヤ)	[[発生した	(L)	
۱,	クリアランス(ドレス刃底)		mm			1033	
	クリアランス(歯車歯先)		mm			766	
	クリアランス(歯車歯底)		mm		1.2	299	
	確定 「キャンセル」「クリア」						

図 11.15 ホーニング砥石

11.6 歯車仕上歯厚設定

各工具での歯車仕上歯厚は、またぎ歯厚、ピン寸法、円弧歯厚での設定が可能です。図 11.16 に歯車仕上歯厚設定画面を示します。本例ではホブ加工、シェービング加工、ホーニング加工を1回づつ行います。ホブでまたぎ歯厚 W_1 =19.350mmの粗加工を行い、最終のホーニング加工で W_3 =19.287mmに仕上げる手順を示しています。




図 11.16 歯車仕上歯厚設定

11.7 歯車歯形

諸元と加工条件を設定すると、歯車形状を表示します。歯形図では、各工具で加工した歯形形状の重ね合わせや直径、距離の計測、加工後の歯形などを容易に確認することができます。図 11.17 に歯形選択画面を、図 11.18~11.25 に解析後の歯形を示します。



図 11.17 歯形選択




🧱 歯形軌跡(正面)

図 11.18 歯形創成図

図 11.19 歯形軌跡図

- - X








図 11.21 部分拡大




図 11.22 工具の加工軌跡



図 11.23 歯形レンダリング



図 11.24 シュービングカッタと歯車 のかみ合い




図 11.25 ホーニング砥石と歯車 のかみ合い

11.8 加工数值

各工具での加工数値を図 11.26~11.29 に示します. これらの 表で面取り長さ、歯面直径、歯車体積、各直径などの詳細数値 を確認することができます.



図 11.26 ホブ加工数値

図 11.27 ピニオンカッタ加工数値



図 11.28 シェーヒ、ング カッタ加工数値

図 11.29 ホーニング加工数値

11.9 歯形誤差グラフ

加工後の歯形形状を示す歯形誤差グラフを図 11.30 に示しま す. 特に、被削歯車と異なる諸元のドレスギヤや、バイアス修 整等の複雑な修整を施したドレスギヤを使用した場合、正確に 歯形が加工されるか否かの判断を容易にすることができるよう に各直径での修整量や歯形全体の傾向を示すトポグラフ、倍率 の指定など豊富な機能を備えています.

図 11.31 は、ホーニング後の歯すじ誤差グラフ例であり、歯 面形状と歯すじ形状を表したトポグラフを図11.32に示します.




図 11.30 ホーニング後の歯形誤差グラフ例



図 11.31 ホーニング後の歯すじ誤差グラフ例




図 11.32 トポグラフ

11.10 歯形座標値ファイル出力

加工後の歯形座標値を CAD データとして出力することができます. ファイル形式は DXF と IGES をサポートしています. 図 11.33 に歯形座標値ファイル出力フォームを図 11.34 に CAD 作図例を示します.



図 11.33 歯形座標値ファイル出力




図 11.34 歯形作図例(IGES)

11.11 歯車かみ合い

加工シミュレーションした歯形データを保存しておくことで 任意の歯車歯形データ同士のかみ合いシミュレーションを行う ことができます. 図 11.35 にかみ合いシミュレーションの画面 を示します.




図 11.35 かみ合いシミュレーション

11.12 歯車データの選択

登録したデータから、かみ合わせる歯車のデータを選択し設 定します.図11.36にかみ合い歯車を選択した画面を示します.



図 11.36 かみ合い歯車歯形データ選択

11.13 歯車かみ合い図

図 11.37 の歯形図選択で2 D歯車かみ合い図、3 Dかみ合いモデル、従動歯車の回転運動軌跡、連続回転図を表示します. 2 D歯車かみ合い図は、部分拡大、距離計測機能や円作図機能をサポートしていますので、かみ合いの状態を細部に渡り確認することができます。図 11.38~11.44 にかみ合い図および運動軌跡図を示します。




図 11.37 かみ合い歯形図選択




図 11.38 かみ合い図




図 11.39 かみ合い図拡大



図 11.40 かみ合い図距離計測 (トップクリアランスの測定)



図 11.41 かみ合いレンダリング






図 11.42 従動歯車運動軌跡

図 11.43 運動軌跡拡大




図 11.44 かみ合い連続回転

11.14かみ合い歯形ファイル出力

かみ合った状態の歯車歯形データを CAD データとして DXF および IGES 形式で出力することができます. 図 11.45 にかみ合 い歯形ファイル出力フォームを示します.




図 11.45 かみ合い歯形ファイル出力

11.15工具管理(オプション)

Gear navigation system は、保有の工具諸元をデータベースに 登録しておくことにより、加工シミュレーション時に共用計算 や加工後の面取り長さや有効歯面長さなどの条件に見合う適正 工具を検索することができます. 工具管理の画面の様子および 設定項目を図 11.46~11.50 に示します.




図 11.46 工具管理の画面



7 deg 5°0'0" 右ねじれ ▼	キャリバ刃たけ hj mm キャリバ刃厚 sj mm
N 12 Zw 1	またぎ刃数 2m またぎ刃厚 W mm 刃先R r mm
	図 11.48 ピニオンカッタ諸元





登録 | 検索 | 削除 | 本/也 | 797 | 参考図 | 刃形図

記号 単位

キャリバ刃厚 ▼

ねじれ方向 --- --- 基準t*・が円直径 mm mm 刃先円直径 da mm 刃底円直径 df mm 刃厚入力方式 --- ---

図 11.49 シェーヒ ング カッタ諸元

図 11.50 基礎円盤諸元

11.16 その他の機能

16.1 ホブの取り付け角度計算(オプション), (図 11.51) 転位ホブのホブ取り付け角度を計算します.



図 11.51 ホブの取り付け角度

16.2 データベースの形式

Gear navigation system は、設計データの管理、工具管理など の情報、検索などは SQL サーバを使用して行います.

データベースを容易に構築、管理することができるように補 助ツールが付属されています. (図 11.52~11.53) 本ソフトウエアでは Microsoft SQL Server が必要です 1).





図 11.52 データベースへの接続

図 11.53 データベースマ ネージャー

1) SQL サーバを準備していない場合

データベースを mdb ファイルで管理するソフトウエアもご ざいますのでご注文の際にお申し付けください.

※付録:Bのギヤホーニングシミュレーションをご覧ください.